


KEDDY 

Монтажная инструкция

Ультрафире Максетте




Важные пункты

1. Перед установкой обращайтесь к специалисту по дымоходам.
 2. Не забывайте тщательно выполнять предписания по расстоянию до воспламеняемых частей постройки.
 3. Обращайтесь в Отдел строительства Вашего муниципалитета с вопросами по подаче заявления / получением разрешения на строительство.
 4. Распакуйте все детали печи и проверьте их наличие по упаковочному списку.
 5. Прочитайте монтажную инструкцию параллельно, как Вы начнете монтаж.
 6. Убедитесь в правильности размера канала дымохода. (См. стр. 5 в монтажной инструкции.)
 7. Помните о том, что нагрузка на печь не должна превышать ее веса 2000 кг.
 8. Перед установкой вызовите специалиста по дымоходам для проведения технического осмотра.
 9. Для монтажа и штукатурки печи пользуйтесь раствором типа В или С.

Стандартная поставка:


Проверьте вначале наличие всех деталей в комплекте поставки.

Показанные ниже детали входят в стандартную поставку.



Основание


Печь Ультрафайр Максэтт устанавливается на несущем основании противопожарного класса как минимум PEI-60. Несущее основание может быть из бетонной плиты или арочного бетона, или из легкого чинквиерного бетона. При т.н. называемом каменным основанием дома, фундамент может быть выполнен по следующему принципу.



Расстояние до воспламеняемой части постройки

Расстояние от стенок печи до воспламеняемого материала должно быть как минимум 300 мм (в приветствии помещений).

Расстояние от канала выхода теплого воздуха печи до воспламеняемой части постройки должно быть как минимум 500 мм вверх. При необходимости решетка канала выхода горячего воздуха должна быть перекрашена никелем. (См. чертеж разметки на последней странице.) Выходящий теплый воздух не должен нагревать близлежащую воспламеняемую часть строения более, чем на 80°C.



Если печь будет установлена около стены из дерева или из другого воспламеняющегося материала, то ее задняя сторона должна быть закрыта дополнительной стенкой в 1/2 массивного кирпича или из плиты лека, толщиной в 70 мм, как это показано на рисунке. Кроме того, между этой задней стенкой и деревянной стеной должна быть оставлена воздушное пространство в 50 мм.

Лучше всего использовать готовые элементы Kaddy для задней стены, которые уже оснащены воздушным пространством. Элементы монтируются один с другим раствором В или С.

Описание монтажа

- Перед началом монтажа, прочтите указания относительно «расстояния до воспламеняемых частей строения».
- При выполнении каждого момента проверяйте ровность горизонтального и вертикального положения элементов.
- Толщина готового раствора и щели к стене должна быть всегда примерно 10 мм.

Площадка для топки



Перед печью должна быть сделана площадка для топки. Площадка должна быть как минимум на 300 мм вперед перед топкой и как минимум на 100 мм в каждую сторону. Площадка для топки должна быть из природного камня толщиной как минимум в 50 мм, бетона, клинкера, кирпича или другого подогреваемого материала. Можно также использовать стальной лист толщиной в 0,7 мм.

Подача наружного воздуха

К печи Ультрафайр Максэтт может быть осуществлена подача наружного воздуха. Это особенно подходит для новых домов, где давление всегда низкое.


Для подачи наружного воздуха к печи лучше всего использовать жесткую трубу (Обратите внимание! Не пластиксовую!). Труба того же типа, что используется для вентиляции, в стандартном исполнении диаметром в 100 мм. На подсоединении рядом с печью удобнее всего использовать металлический шланг.

Подача наружного воздуха может осуществляться снизу или сверху. Канал подсоединяется к печи согласно приведенному размеру, показанному на рисунке ниже. Канал подсоединяется к заслонке в печи на высоте 150 мм от пола.




Воздух в камеру сгорания не должен подаваться из подпольного пространства. Канал в отапливаемом помещении должен быть изолирован (от конденсации) стекловатой, толщиной как минимум в 50 мм. При т.н. называемом каменным основанием, канал наружного воздуха должен выходить около заслонки подачи свежего воздуха в основании стены.

1.



Смонтируйте цокольный элемент 1 в растворе на расстоянии в 10 мм от задней стены.
В угловых моделях, в углу устанавливается также элемент 1A, на расстоянии в 10 мм от стен.
Заполните щель к стене раствором.


2.



При использовании вентилятора, установите его в выемку на элементе 1. Электрическое подключение должно выполниться специалистом электриком. Если вентилятор не используется, то держатель вентилятора все равно должен быть смонтирован.


Положите элемент 10 в раствор на расстояние в 10 мм перед элементом 1. Заполните расстояние между элементами раствором.

3.



Наложите раствор на элемент и смонтируйте нижнюю полку (2). Заполните щель к стене раствором.
Погребите соответствующую решетку теплого воздуха.
Обратите внимание! Решетка не должна вмurovываться на постоянно, а лишь вставлена без фиксирования. В ином случае возникает риск образования трещин.
Решетка теплого воздуха монтируется на постоянно после штукатурки и покраски печи.

4.




При подключении к печи чужеродного воздуха, ось заслонки должна быть сейчас вставлена через отверстие в нижнем краю полки. Приложите заслонку на трубу подачи внешнего воздуха и прибейте стальными гвоздями жестяную вставку в элементе 2. Проверьте работу заслонки.

Установите три чугунные дистанционные вставки в обозначенных местах. Гравая дистанционная вставка должна быть крайней сзади.

Установите толку на дистанционных вставках так, чтобы ее передняя часть (не дверца) опустилась на растворении в 90 мм от переднего края на элементе 2.

Закройте толку и заслонку подачи наружного воздуха цвяллофоном, чтобы падающий раствор было легко убрать.

5.



Смонтируйте четыре элемента 3 в растворе на расстоянии 50 мм от боковых сторон на элементе 2.


В угловой модели устанавливается также элемент 2A в растворе снаружи на элементе 1A. Заполните щели к стене раствором.

Наложите жестяной угловой элемент L-образной формы, короткой стороной вверх, плотную к стене между верхним элементом 3.

Попробуйте соответствие вмurovываемой рамы. Рама монтируется на постоянно после штукатурки и покраски печи.

Обратите внимание! Вмurovываемая рама должна вмurovываться на постоянно, а должны быть лишь зафиксированы при помощи захватывающих пружин по боковым сторонам рамы. В ином случае создается риск обрыва пластины трапеции


6.



Положите элемент 4 в раствор. Отрегулируйте его вертикально и горизонтально.

В угловой модели на узле устанавливается также элемент 3A, на расстоянии в 10 мм от стен. Заполните щель к стене раствором.


7.



Смонтируйте в растворе элемент 5. Следите за тем, чтобы элемент стоял по центру и его боковом расположении. Заполните щель к стене раствором.

При подсоединении сзади: нанесите густой и ровный слой раствора толщиной примерно в 5 мм вокруг канала дымохода толки и наденьте чугунную трубу 1. Протрите пальцем раствор и уплотните изнутри и снаружи.


8.



Смонтируйте еще два элемента 5 в растворе и заполните щель к стене раствором.

Нанесите ровный слой раствора, толщиной примерно в 5 мм заскруг каналы дымохода толки и наденьте чугунную трубу 7 или две трубы 1 на предыдущую трубу с раствором между ними при подсоединении сзади. Прогладьте раствор пальцем чтобы он был ровным и хорошо уплотнил изнутри и снаружи.

9.




Смонтируйте в растворе еще два элемента 5. При подсоединении сзади, замените верхний элемент на элемент 5B.

Заполните щель к стене раствором.


Наденьте чугунную трубу 2 или 8 и 6 при подсоединении сзади на предыдущую трубу с раствором между ними. Подсоедините к вымоходу сзади печи как показано на стр. 5.

10.



Смонтируйте элемент 6 в растворе и заполните щель к стене раствором.

11.




Смонтируйте сейчас элементы 7 и 8 в растворе и заполните щель к стене раствором. При подсоединении дымохода печи сверху, сначала монтируется элемент 7 с раствором, как и раньше.

Закрепите втулку «пламегасителя» с изоляцией в стекции с передней стороны. Втулка должна выступать на расстояние толщины штукатурки.

Попробуйте соответствие решетки теплого воздуха. Обратите внимание! Решетка не должна выворачиваться на постоянно, а должна оставаться незакрепленной. В ином случае возникает риск образования трещин.

Втулка пламегасителя и решетка теплого воздуха монтируются не постоянно после штукатурки и покраски печи.

12.



Принесите внутрь верхнюю изоляцию в чугунную трубу.

Смонтируйте в растворе элемент 9. Боковой моделью в узле устанавливается также элемент 3A, на расстоянии в 10 мм от стены. Заполните щель к стене раствором.

Прорежьте, чтобы изоляция хорошо уплотнилась между чугунной трубой и бетонным элементом. Срезьте излишки изоляции на уровне с верхним краем трубы. Чугунная труба должна заканчиваться посередине в элементе 9.

Сейчас печь готова для штукатурки.

Штукатурка печи

При штукатурке печи, следует проверить соответствия всех решеток. (в этом случае раствор может выступать и препятствовать монтажу решеток, которое должно осуществляться лишь после того, как печь будет покрашена и готова.)

После завершения штукатурки, печь должна просохнуть пару недель.

Покраску следует производить лишь после нескольких толков. Лучше всего использовать краску для стен на водяной основе для использования внутри помещения.


Канал дымохода

Маковетте может быть подсоединенна к каналам дымохода различного типа. Канал дымохода должен быть по площади не менее 300 см² (диам. 200 мм).

Нагрузка на печь не должна превышать по весу 2000 кг. Канал дымохода может быть подсоединен к печи сверху или же сзади.

Подсоединение сзади должно осуществляться на высоте в 1780 мм от пола до центра канала на прямой модели и на высоте 1850 мм на угловой модели.

Подсоединение сверху к секционному дымоходу




1. Нанесите слой раствора на элемент 9 (стопка), чтобы раствор покрывал всю поверхность элемента дымохода.

2. Установите первый элемент дымохода на место. Тщательно проверьте, чтобы раствор не упал в отверстие печи и чтобы вокруг чугунной трубы в элементе 9 не было раствора.

3. Продолжайте монтаж дымохода согласно монтажной инструкции секционного дымохода.

Подсоединение сзади



1. Смонтируйте печь до элемента 9 в монтажной инструкции включительно.

2. Заделайте трубу дымохода до места соединения пастом или гипсом. Выровняйте поверхность в дымоходе раствором 3 так, чтобы она создавала главный переход между трубой дымохода и чугунной трубой.

3. Продвигайте соответствующую чугунную трубу 7 на предыдущую трубу 6. У угловой модели перед трубой 7 используется еще труба 6, чтобы направить поток на дымовой проход. При необходимости отрежьте трубу 7. (Труба должна оканчиваться там, где начинается дымовой проход.) Соедините трубы, заполнив пространство между ними раствором. Следите за тем, чтобы испарения хорошо уплотнили между чугунной трубой и отверстием в дымоходе. Обратите внимание! Чугунная труба не должна вмурываться в дымоход на постоянно.

4. Продолжайте с пункта 10 в описании монтажа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ТОПКЕ

ТОПЛИВО

В топках фирмы Keddy используются только дрова. Можно использовать большинство пород дерева. Лучше всего подходит береза, бук, сльжа и осина, но и хвойные породы дерева также могут быть с успехом использованы. Дуб тоже можно использовать, если смешивать его с дровами другой породы. В дубовых дровах содержатся кислоты, которые при сгорании могут оказать воздействие на материал в печи. Уголь, пальца и брикеты не подходят для топки. Они дают высокую температуру, которая может повредить топку.

Дрова должны быть сухими, т.е. с максимальным уровнем влажности не выше 15 – 20 %. Если дрова влажные, то на их высыхание уходит большое количество энергии прежде, чем они будут нормально гореть. Кроме того, такие дрова дают много сажи и смолы, которые осаждают на стеклах кассеты и дымохода, что значительно увеличивает риск пожара в дымоходе.

Влажные дрова дают плохой эффект сгорания, что приводит к чрезмерному дымообразованию, попаданию стекла сажей и ухудшению ближайшей экологической среды. Чтобы гарантировать сухость дров к началу сезона топки, дерево следует валить зимой. Затем дрова должны быть сложены в проветриваемом месте под крышей и просушены летом. Перед тем, как дрова будут использованы, они должны полежать несколько дней в доме, чтобы просохла наружная влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни в коем случае не используйте для топки красильное, клеенное дерево (например плиты из красильной стружки и мазонит) или импрегнированное дерево. Запрещено также скижать в топке пластмассу или другой мусор. При сгорании такого материала, вырабатываются кислоты и токальные металлы, которые очень опасны для окружающей среды. Они оказывают воздействие на чугун и разрушают чугун в камере топки.

ПЕРЕД ТОПКОЙ – НОВАЯ ПЕЧЬ

В течение первой недели можно осторожно начать топить печь. Одна или две небольшие топки в день с использованием лишь половины рекомендуемого количества дров.

При первой топке будет особенный запах краски чугуна и затвердевания средства защиты от ржавления. Хорошо проветрите помещение и обеспечьте хорошую вентиляцию. Запах обычно исчезает после нескольких топок.

ТОПКА

Важно, чтобы при топке было использовано правильное количество дров, иначе создается риск чрезмерного нагревания и повреждения топки и дымохода. Рекомендуемое никоим образом не подразумевает использование дров лиственных пород деревьев. При топке дровами хвойных пород деревьев, количество дров должно быть снижено на 10 - 15 %, так как дрова хвойных пород деревьев дают значительно более высокую температуру в топке.

При максимальной топке в течение более длительных периодов, срок службы камеры топки будет сокращен, и если превышать рекомендуемые количества дров, то топка и дымоход могут быть повреждены.

Ниже приведены соответствующие размеры и количества дров для печи Маккетте:

Малко котлы дрова для разогревания

Длина
Диаметр
Количества

30-35 см
2-5 см
прим. 3 кг

Котлы дрова

Длина
Диаметр

30-35 см
6-10 см

Расход дров

при нормальной топке,
при максимальной топке

2,5 кг / час
3,5 кг / час

Чтобы увидеть как много места занимает 3 кг мелкоколотых дров для разтопки, и соответственно 2 кг котловых дров, можно засыпать дрова перед первой топкой. Затем, необходимость засыпания отпадет.


Следите, однако, за тем, чтобы дрова не оказались необычайно глиняными. Это может возникнуть по причине чрезмерной влажности, и следовательно необходимости их дополнительной суши.

РАСТАПЛИВАНИЕ И ПОДКЛАДЫВАНИЕ ДРОВ

Откройте окно рядом с печью, если в доме очень низкое давление. Пусть оно оставается открытым, пока дрова не начнут гореть.

Растапливайте печь так:

1. Откройте дверцу топки и положите снизу небольшое количество скомканной газетной бумаги или щепы.
2. Положите сверху 8-10 мелкоколотых (диаметром в 2-5 см) сухих поленьев.
3. Поверните ручку подачи воздуха в положение для разведения огня (см. рисунок).
4. Разложите сгоны.
5. Закройте дверцы, когда огонь хорошо разгорится.
6. Вначале, когда огонь горит рано и интенсивно, ручку подачи воздуха должна быть повернута назад в максимальное положение, или в нормальное положение, если Вы хотите, чтобы огонь горел спокойнее.
7. Время разведения огня зависит от сорта и влажности дров.
8. Когда дрова сгорят и создастся жар, настало время подложить новые дрова. Откройте осторожно дверцы, чтобы дым не вышел в комнату и подложите 4 полена дров (2,5 кг).
9. Закройте дверцы.
10. Так как топка еще не прогрелась, можно повернуть ручку подачи воздуха после подкладывания дров в положение растапливания. Таким образом Вы сможете получить быстрое и хорошее сгорание. Поверните ручку обратно в максимальное или в нормальное положение, когда огонь опять начнет гореть рано и интенсивно.



Для получения положения разогревания, ручка подачи воздуха должна быть проката внутрь в максимальном положении и затем повернута дальше.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Чугунные детали в топке следует время от времени чистить металлической стальной щеткой. Если на стекле сажа, то лучше всего использовать средство для чистки духовок или специальное средство для снятия сажи, имеющееся в продаже в местных магазинах по продаже печей. Никогда не пользуйтесь средствами для чистки с содержанием полирольных добавок. Они портят стекло.

При доставании эмы из печи, высыпайте ее в жестяный сосуд. Чательно проверяйте, чтобы в зоне паред выбрасываемой не оставался жар.

ВАЖНО! Пусть в топке всегда остается стой зогы (10-20 мм). Это делает процесс сгорания эффективнее и газ димища.

Чистка дымохода и его соединений сажи должна осуществляться трубочистом.

ВАЖНО! При воспламенении сажи в дымоходе, закройте дверцы топки и поддувало. При необходимости вызывайте пожарную. После ложаса в дымоходе дымоход должен пройти технический осмотр и признан годным для топки мастером печником перед тем как он опять будет использован.



Высота над верхним краем
решетки теплого воздуха: 1940 мм

KEDDY

Огонь в печи – это тоже обстановка в доме.

Kennedygruppen AB Box 10214 434 23 KUNGSBACKA Швеция Тел. 0300-190 60 Факс 0300-14807
Эл. почта: info@kddy.se Интернет: www.kddy.se